

Начальнику
ОНДиПР Кушевского района
УНДиПР Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю
капитану внутренней службы
Василенко Д.В.
заведующего МБДОУ д/с ОВ № 4
Приходько В.Н.

**Информация
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
в МБДОУ д/с ОВ № 4 на 2021 год**

№ п/п	Наименование нарушения	Сроки устранения по предписанию	Примечание
ул. Красная, 17			
1	Имеющаяся декларация ПБ разработана не в соответствии с приказом МЧС России от 16.03.2020 г. № 171	26.07.2021	Декларация находится в стадии разработки.
2	Отсутствует проектная документация на АПС п.54 ППР РФ, ст. 83 ФЗ-123	26.07.2021	Планируется разработать новую проектную документацию на новую АПС. В плане УО. Существующей АПС более 10 лет, но находится в исправном состоянии.
3	СОУЭ неисправна, при нажатии на кнопку ручного извещателя система оповещения не сработала п.54 ППР РФ	26.07.2021	АПС передана на обслуживание другой организации. На данный момент текущего года проблема находится на этапе устранения данного нарушения.
4	При осмотре приемно-контрольного прибора выявлено что АПС в неисправном состоянии, так как все шлейфы АПС отключены п.54 ППР РФ	26.07.2021	АПС передана на обслуживание другой организации. На

			данный момент текущего года проблема находится на этапе устранения данного нарушения.
5	Во всех спальнях комнатах один эвакуационный выход при наличии более 10 спальных мест п.5.1.3. СП 1.13130.2020. ст.6 ФЗ-123	26.07.2021	Планируется расчет пожарного риска, с целью возможности устранения данного нарушения
6	Допускается использование криволинейной лестницы на путях эвакуации п.4.3.6. СП 1.13130.2020, ст.6 ФЗ-123	26.07.2021	Планируется расчет пожарного риска, с целью возможности устранения данного нарушения
7	Здание не обеспечено в полном объеме ручными пожарными извещателями, не у всех эвакуационных выходов расположены ручные пожарные извещатели Приложение Н, табл. Н.1 СП 5.13130.2009	26.07.2021	Установка запланирована на май-июнь текущего года.
8	Отсутствует дверь, предусмотренная проектом здания в музыкальном зале подпункт «д» п.16 ППР РФ	26.07.2021	Планируется 15.06.2021 г.
9	Планы эвакуации из здания не соответствуют по длительности послесвечения в соответствии с п.7.5. ГОСТ Р 12.2.143-2009	26.07.2021	Планы эвакуации из здания находятся в стадии разработки.
10	Отсутствуют указатели места расположения источников наружного противопожарного водоснабжения с указанием расстояния до них п.48 ППР РФ	26.07.2021	Проблема будет устранена в кратчайшие сроки.
ул. Красная, 34			
11	Допускается использование дверей эвакуационных выходов из детских спален открывающихся не по ходу движения п.4.2.22. СП 1.13130.2020, ст.6 ФЗ-123	12.07.2021	Частично выполнено. До 12.07.2021 будет полностью устранено.
12	Не в полном объеме обеспечено наличие табличек «Выход» над эвакуационными выходами п.5.3. СП 3.13130.2009 ст. 6 ФЗ-123	12.07.2021	Планируется 01.06.2021 г.
13	Отсутствует проектная документация на АПС п.54 ППР РФ, ст. 83 ФЗ-123	12.07.2021	Планируется разработать новую проектную документацию на новую АПС. В плане УО.

			Существующей АПС более 10 лет, но находится в исправном состоянии.
14	Имеющаяся декларация ПБ разработана не в соответствии с приказом МЧС России от 16.03.2020 г. № 171	12.07.2021	Декларация находится в стадии разработки.
15	Не обеспечено свободное открытие без ключа дверей эвакуационных выходов из здания п.26 ППР РФ	12.07.2021	Исправлено.
16	Здание не обеспечено в полном объеме ручными пожарными извещателями, не у всех эвакуационных выходов расположены ручные пожарные извещатели Приложение Н, табл. Н.1 СП 5.13130.2009	12.07.2021	Установка запланирована на май-июнь текущего года.
17	Планы эвакуации из здания не соответствуют по длительности послесвечения в соответствии с п.7.5. ГОСТ Р 12.2.143-2009	12.07.2021	Планы эвакуации из здания в разработке.
18	Допускается установка пожарных извещателей с нарушениями, расстояние между датчиками менее 0,5 метра п.13.3.6 СП 5.13130.2009	12.07.2021	Будет устранено в кратчайшие сроки.
19	Отсутствуют указатели места расположения источников наружного противопожарного водоснабжения с указанием расстояния до них п.48 ППР РФ	12.07.2021	Проблема будет устранена в кратчайшие сроки.

Заведующий МБДОУ д/с ОВ № 4

В.Н.Приходько

Инспектору
ОНДиПР Кушевского района
УНДиПР Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю
старшему лейтенанту
внутренней службы
Скирда А.В.
заведующего МБДОУ д/с ОБ № 4
Приходько В.Н.

**Информация
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
в МБДОУ д/с ОБ № 4 на 2021 год**

№ п/п	Наименование нарушения	Сроки устранения по предписанию	Примечание
ул. Красная, 17			
1	Имеющаяся декларация ПБ разработана не в соответствии с приказом МЧС России от 16.03.2020 г. № 171	26.07.2021	Декларация находится в стадии разработки.
2	Отсутствует проектная документация на АПС п.54 ППР РФ, ст. 83 ФЗ-123	26.07.2021	Планируется разработать новую проектную документацию на новую АПС. В плане УО. Существующей АПС более 10 лет, но находится в исправном состоянии.
3	СОУЭ неисправна, при нажатии на кнопку ручного извещателя система оповещения не сработала п.54 ППР РФ	26.07.2021	АПС передана на обслуживание другой организации. На данный момент текущего года проблема находится на этапе устранения данного нарушения.
4	При осмотре приемно-контрольного прибора выявлено что АПС в неисправном состоянии, так как все шлейфы АПС отключены п.54 ППР РФ	26.07.2021	АПС передана на обслуживание другой организации. На данный момент

			текущего года проблема находится на этапе устранения данного нарушения.
5	Во всех спальнях комнатах один эвакуационный выход при наличии более 10 спальных мест п.5.1.3. СП 1.13130.2020. ст.6 ФЗ-123	26.07.2021	Планируется расчет пожарного риска, с целью возможности устранения данного нарушения
6	Допускается использование криволинейной лестницы на путях эвакуации п.4.3.6. СП 1.13130.2020, ст.6 ФЗ-123	26.07.2021	Планируется расчет пожарного риска, с целью возможности устранения данного нарушения
7	Здание не обеспечено в полном объеме ручными пожарными извещателями, не у всех эвакуационных выходов расположены ручные пожарные извещатели Приложение Н, табл. Н.1 СП 5.13130.2009	26.07.2021	Установка запланирована на май-июнь текущего года.
8	Отсутствует дверь, предусмотренная проектом здания в музыкальном зале подпункт «д» п.16 ППР РФ	26.07.2021	Планируется 15.06.2021 г.
9	Планы эвакуации из здания не соответствуют по длительности послесвечения в соответствии с п.7.5. ГОСТ Р 12.2.143-2009	26.07.2021	Планы эвакуации из здания находятся в стадии разработки.
10	Отсутствуют указатели места расположения источников наружного противопожарного водоснабжения с указанием расстояния до них п.48 ППР РФ	26.07.2021	Проблема будет устранена в кратчайшие сроки.
ул. Красная, 34			
11	Допускается использование дверей эвакуационных выходов из детских спален открывающихся не по ходу движения п.4.2.22. СП 1.13130.2020, ст.6 ФЗ-123	12.07.2021	Частично выполнено. До 12.07.2021 будет полностью устранено.
12	Не в полном объеме обеспечено наличие табличек «Выход» над эвакуационными выходами п.5.3. СП 3.13130.2009 ст. 6 ФЗ-123	12.07.2021	Планируется 01.06.2021 г.
13	Отсутствует проектная документация на АПС п.54 ППР РФ, ст. 83 ФЗ-123	12.07.2021	Планируется разработать новую проектную документацию на новую АПС. В плане УО. Существующей

			АПС более 10 лет, но находится в исправном состоянии.
14	Имеющаяся декларация ПБ разработана не в соответствии с приказом МЧС России от 16.03.2020 г. № 171	12.07.2021	Декларация находится в стадии разработки.
15	Не обеспечено свободное открытие без ключа дверей эвакуационных выходов из здания п.26 ППР РФ	12.07.2021	Исправлено.
16	Здание не обеспечено в полном объеме ручными пожарными извещателями, не у всех эвакуационных выходов расположены ручные пожарные извещатели Приложение Н, табл. Н.1 СП 5.13130.2009	12.07.2021	Установка запланирована на май-июнь текущего года.
17	Планы эвакуации из здания не соответствуют по длительности послесвечения в соответствии с п.7.5. ГОСТ Р 12.2.143-2009	12.07.2021	Планы эвакуации из здания в разработке.
18	Допускается установка пожарных извещателей с нарушениями, расстояние между датчиками менее 0,5 метра п.13.3.6 СП 5.13130.2009	12.07.2021	Будет устранено в кратчайшие сроки.
19	Отсутствуют указатели места расположения источников наружного противопожарного водоснабжения с указанием расстояния до них п.48 ППР РФ	12.07.2021	Проблема будет устранена в кратчайшие сроки.

Заведующий МБДОУ д/с ОВ № 4

В.Н.Приходько